VC Tar2

Grunduri

Grund pentru oțel și aliaje și pentru protecție împotriva osmozei

DESCRIEREA PRODUSULUI

VC Tar2 este o amorsă epoxidică cu 2 componente care oferă protecție la osmoză bărcilor PRFV și protecție anticorozivă pe suprafețe din oțel și aliaj.

* Auto-nivelare pentru a da un final excelent
* Ușor de aplicat - supraacoperibil în câteva ore
* Nu sunt necesare slefuire între straturi
* Oferă o barieră excelentă la apă pentru protecția osmozei și tratament
* Grund ideal pentru toate vopselele antivegetative VC

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Culoare	YEA728-Off White, YEA729-Black Please check availability of full colour range. Not all colours are available in every country.
Finisaj	Semilucios
Densitate relativă	1.18
Solide în volum	61%
Raport de amestecare	7:1 în volum (după cum este furnizat)
Agent de conversie/prelucrare	YEA730
Termen tipic de valabilitate	2 ani
COV (produs livrat)	339 g/L
Dimensiunea ambalajului	1 lt, 2.5 lt

DATE PRIVIND USCAREA ȘI REACOPERIREA

Uscare

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)
Uscat la atingere	6 ore	4 ore	2 ore
Durata de utilizare a amestecului	24 ore	12 ore	8 ore

Reacoperire

Produs de reacoperire	Temperatura suportului 5°C (41°F) Min	5°C (41°F) Max	15°C (59°F) Min	15°C (59°F) Max	23°C (73°F) Min	23°C (73°F) Max
VC 17m	24 ore	14 zile	10 ore	7 zile	8 ore	4 zile
VC 17m Eco	24 ore	14 zile	10 ore	7 zile	8 ore	4 zile
VC 17m Extra - Grafit	24 ore	14 zile	10 ore	7 zile	8 ore	4 zile
VC Offshore	12 ore	24 ore	6 ore	12 ore	3 ore	6 ore
VC Offshore EU	12 ore	24 ore	6 ore	12 ore	3 ore	6 ore
VC Tar2	6 ore	10 zile	3 ore	6 zile	2 ore	3 zile

Notă: Timpii de acoperire s-au schimbat în comparație cu VC Tar. Dacă sunt depășite timpii maximi de acoperire, nisip ușor suprafața înainte de supraacoperire.

APLICARE ȘI UTILIZARE

Pregătire

PRFV. Curățați și degresați complet cu Super Cleaner. Șlefuiți cu hârtie abrazivă de granulație 240, umed sau uscat. Clătiți cu apă dulce și lăsați să se usuce. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA OSMOZEI. Aplicați 3-5 straturi de VC Tar2. IMPORTANT: ÎNAINTE DE APLICAREA PE PRFV, MĂSURAȚI UMIDITATEA CARENEI CONFORM INDICAȚIILOR PRODUCĂTORULUI APARATULUI. UN EXPERT INDEPENDENT VĂ POATE OFERI ÎNDRUMĂRI SUPLIMENTARE. TRATAMENTUL OSMOZEI. Îndepărtați vopseaua de pe gelcoat. Deschideți și șlefuiți toate bășicile și zonele deteriorate. Lăsați carena să se usuce (de regulă 6-8 săptămâni toamna). Dacă este posibil, asigurați temperatură ridicată și umiditate scăzută. După uscare, umpleți craterele cu Watertite și șlefuiți neted. Alte chituri, în special cele poliesterice, sunt inadecvate. Aplicați 7 straturi de VC Tar2. În caz de îndoială, consultați un expert naval calificat. OȚEL/FIER. Sablați la Sa 2½. Pe zone mici, folosiți un polizor unghiular. Aplicați minimum 4 straturi de VC Tar2. ALUMINIU/ALIAJE. Curățați și degresați cu Super Cleaner. Șlefuiți mecanic cu hârtie compatibilă cu aluminiul sau sablați la presiune redusă cu oxid de aluminiu. Aplicați minimum 4 straturi de VC Tar2. PLUMB. Curățați și degresați cu Super Cleaner. Șlefuiți cu pânză abrazivă sau cu o perie de sârmă acționată electric. Clătiți cu apă dulce și lăsați să se usuce. Aplicați minimum 3 straturi de VC Tar2.

Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul local sau accesați www.yachtpaint.com.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2015.

VC Tar2

Grunduri

Grund pentru oțel și aliaje și pentru protecție împotriva osmozei

Metoda	Amestecați bine fiecare componentă înainte de utilizare. Turnați agentul de întărire (din recipientul de sub capac) în bază și omogenizați. Așteptați minimum 15 min să se disperseze bulele de aer. VC General Thinner poate fi utilizat în proporție de până la 5% pentru a facilita aplicarea, precum și la curățarea echipamentului. Pentru nivelare optimă, aplicați vopseaua la 15 min până la 4 ore după amestecare. Număr de straturi: PRFV (protecție împotriva osmozei) - 3-5. Suprafețe vopsite anterior (strat îmbătrânit, numai cu 2 componente) - 3-4 (nu aplicați peste vopsea antivegetativă veche). Oțel/aluminiu/aliaje - minimum 4. Plumb - minimum 3.
Recomandări	Amestecare: Omogenizați separat fiecare componentă. Turnați agentul de întărire (din recipientul de sub capac) în bază și amestecați bine. Așteptați minimum 15 min să se disperseze bulele de aer. Raportul volumic al componentelor livrate este 7:1. Diluant: VC General Thinner. Diluare: Până la 5% pentru a facilita aplicarea. Curățare: VC General Thinner. Pulverizare airless: 210 bar, duză 1580-2180. Pulverizare convențională: 2-3 bar, duză 1.5-2.0 mm. Diluați cu 20-30% VC General Thinner. Alte indicații: VC Tar2 se întărește complet în 5 zile. Până atunci, suprafața poate fi sensibilă la zgâriere. Lansați ambarcațiunea conform intervalului recomandat pentru vopseaua antivegetativă aplicată. Poate fi necesară șlefuirea în medii cu praf.
Aspecte importante	A nu se utiliza la temperaturi sub 5°C. Nu se aplică în cazul în care pe substrat se formează o șansă de condensare. Nu se utilizează deasupra liniei de plutire. Temperatura produsului trebuie să fie de minimum 5°C/41°F și de maximum 35°C/95°F. Temperatura ambiantă trebuie să fie de minimum 5°C/41°F și de maximum 35°C/95°F. Temperatura substratului trebuie să fie de minimum 1°C deasupra punctului de rouă și de maximum 35°C.
Compatibilitate / suporturi	Potrivit pentru utilizare cu PRFV, oțel, aluminiu și plumb.
Număr de straturi	3-7. Vezi secțiunea aplicație.
Randament	(Teoretic) - 12.2 m²/L (Practic) - 11.0 m²/L
Grosime uscată recomandată pe strat	50 microni uscat
Grosime umedă recomandată pe strat	83 microni umed
Metode de aplicare	Pulverizare airless, pensulă, pulverizare convențională, trafalet

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI SIGURANȚA

Depozitare	INFORMAȚII GENERALE: Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru ca durata totală de valabilitate a VC Tar2 să fie realizată, asigurați-vă că între utilizare containerul este închis ferm și temperatura este cuprinsă între 5°C/41°F și 35°C/95°F. A nu se lăsa la lumina directă a soarelui. TRANSPORTUL: VC Tar2 trebuie ținut în recipiente închise securizat în timpul transportului și depozitării.
Siguranță	GENERALITĂȚI: Citiți secțiunea de siguranță a etichetei pentru informații referitoare la sănătate și siguranță, disponibilă și din linia noastră tehnică de ajutor.eliberare: Nu aruncați conservele sau vopseaua în cursuri de apă, folosiți facilitățile furnizate. Cel mai bine este să permiteți vopselelor să se întărească înainte de eliminare. Rămășițele de VC Tar2 nu pot fi eliminate prin calea deșeurilor municipale sau aruncate fără autorizație. Eliminarea resturilor trebuie aranjată în consultare cu autoritățile.
NOTE IMPORTANTE	*Informațiile furnizate în această fișă nu sunt destinate a fi exhaustive. Orice persoană care utilizează produsul fără a efectua mai întâi anchete scrise suplimentare cu privire la adecvarea produsului în scopul prevăzut face acest lucru pe propriul risc și nu putem accepta nici o responsabilitate pentru performanța produsului sau pentru orice pierdere sau deteriorare (altele decât decesul sau vătămarea personală care rezultă din neglijență) care rezultă din astfel de utilizare. Informațiile conținute în această foaie sunt susceptibile de a modifica din când în când, în lumina experienței și a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului.*

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2015.